# 対応デバイス

### (注.LPTポートの無いPCでは使用できません。)

1 . シリアルEEPROM
(93Cxx, 24Cxx, 25Cxx)
2. PIC (icprog, Win PIC)
3. AVR (PonyProg, AVRdude)
4. P S o C ( C Y P )
5. ARM, ColdFire, MSP430
6.V850, SH2
7. FPGA, CPLD(Xilinx, Altera, Lattice)
8.その他
·詳細な使用方法は弊社ホームページから
"使用例.Xls"をダウンロードして下さい。

### 93CXX (IC - prog) Microwire

OWIG	
6 はうまく書	込みできないようです、情報をお寄せ下さい。)
りできません	も、読出しはOKです。)
DP002 を追	』加するか下記のように接続します。
(WILLEPRC	D) ターゲット(8pin)
<>	8 Vdd(電源を供給します)
<>	5 Vss
<>	1 C S
<>	2 S K
<>	3 DI
<>	4 D O
	6 ORG
	(デバイスによりVdd(Word)またはGND(Byte)へ)
http://www	v.ic-prog.com/index1.htm
′2000ドラ	イバー、必要に応じてHelpfileをダウンロードします。
og.Exe d	と icprog.Sys を同一フォルダーに格納しておきます。
りません。	
ふっす やき	
こってす もう	
	6 はうまく サできません DP002 を追 (WILLEPRC <> <> <> や> く> やーー> く> く> やーー> く> やーー> く> やーー> く> やーー> く> やーー> やーー> く> やーー> く> やーー> や りののドラ ア のので ラ のので ラ

### 24CXX (IC - prog) I2C

### 1.接続 弊社のオプション ADP002 を追加するか下記のように接続します。

プログラマー(CN2)	(WILLEPRO)	ターゲット(8pin)	
Vcc 1	<>	8 Vdd(電源を供給しま	(す)
GND 2,4	<>	1 ~ 4 Vss	
(D0)BUSY 18	<>	5 SDA	
D 1 6	<>	6 SCL	
GND 2,4	<>	7 W P	
2.DIPSW(ON) 6			
3.プログラムの入手先	http://www.ic	-prog.com/index1.htm	(93CXXと同じ)

### 25CXX (IC - prog) SPI

1.接続 弊社のオブション	ADP002 を追加	するか下記のように接続し	ます。
プログラマー(CN2)	(WILLEPRO)	<b>ターゲ</b> ット(8pin)	
Vcc 1	<>	8 Vdd(電源を供給し	ます)
GND 2,4	<>	4 Vss	
STB 13	<>	1 C S	
BUSY 18	<>	2 S O	
D 0 5	<>	5 SI	
D 1 6	<>	6 SCK	
		$3 WP(Vdd\Lambda)$	
		7 HLD(Vddへ)	
2.DIPSW ALL OFF			
3.プログラムの入手先	http://www.ic	<u>-prog.com/index1.htm</u>	(93CXXと同じ)

#### PIC (IC - prog, WinPIC) ・Win PICがお勧めです。 **1.接続** プログラマー(CN2) (AN589) ターゲット(6pin) Vpp 3 <---> 1 Vpp / MCLR Vcc 1 2 Vdd(電源を供給します) <---> GND 2,4 (ターゲットピンNo.は一般的なものです。) 3 Vss <---> (ご自身のターゲットに合わせてください。) ACK 16 <---> 4 PGD D1 6 5 PGC <---> 6 (AUX) PE 14 -->GNDへ BUSY 18 -->GNDへ 2. DIPSW (ON) 8 3.プログラムの入手先 前記参照 IC-prog WinPIC http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpicpr.html 本家 日本語 http://feng3.cool.ne.ip/winpic/ デバイス情報を得るため、MPLABのインストールが必要です。

### AVR (PnoyProg, avrdude)

1.接続 プログラマ	<b>(CN2)</b> (S	TK200)	ターゲ	ット(6pin 3Px2列)
ACK	16	<>	1 MISO	
Vcc	1	<>	2 Vcc(電	『源を供給します)
D4	9	<>	3 SCK	(ターゲットピンNo.は一般的なものです。)
D5	10	<>	4 MOSI	(ご自身のターゲットに合わせてください。)
D7	12	<>	5 /RESE	Т
GND	2,4	<>	6 GND	
2. DIPSW (ON)	5,7 (0	OFFでも可)		
3.プログラムの入	手先			
PonyProg	http://www.	ancos.com/ppwin	<u>95.html</u>	
avrdude	http://www-	ice.yamagata-cit.	ac.jp/ken	/senshu/sitedev/index.php?AVR%2Favrdude03#reaf7e40

GIVEIO.SYS http://homepage1.nifty.com/jr4gpv/cwt/giveio.htm instdrv016.lzh http://homepage1.nifty.com/paraffin/software/index.html#INSTDRV

### **PSOC (CYP)** 弊社のPSOC24894はプログラムできません。(ソフトが対応していないようです。)

<b>1.接続</b> プログラマー(CN2)		ターゲット(	5 pin )
Vcc 1	<>	1 Vdd(電源を	を供給します)
GND 2,4	<>	2 G N D (	(ターゲットピンNo.は一般的なものです。)
D0 5	<>	3 X R E S (	〔ご自身のターゲットに合わせてください。〕
D 4 9	<>	4 SCLK	
(D2)ACK 16	<>	5 SDATA	
2 . DIPSW (ON) 9		ター ゲット(	5 pin )
3.プログラムの入手先	http://www	.psocdeveloper.com/f	orums/viewtopic.php?t=521&start=60

# MSP430 (MspFet)

<b>1.接続</b> ブログラマー(CN2)	(FET direct a	accsess ターゲット(14pin)
Vcc 1	<>	2 Vcc(電源を供給します)
GND 2,4	<>	9 G N D
D 0 5	<>	3 TDI
D 1 6	<>	5 T M S
D 2 7	<>	7 TCK
STB 13	<>	11 R S T
PE 14	<>	1 TDO
INIT 17	<>	8 (TST) ( <b>必要に応</b> じて)
3.プログラムの入手先	CQ出版社「	トランジスタ技術2007.1月号」付録CD - ROM
	ダウンロード	http://kurt.on.ufanet.ru/

### ColdFire (CodeWarrior) 1.接

(Pa	rallel BDN	A)	
プログラマー(CN2)			ターゲット(BDM 26pin)
Vcc 1	<>	9,25	Vcc(電源を供給します)
GND 2,4	<>	3,5,11,20,23	G N D
D 3 5	<>	7	RSTI
BUSY 18	<>	10	DSO
D 2 7	<>	2	- B K P T
D1 6	<>	4	DSCLK
D0 5	<>	8	DSI
ACK 16	<>	12,13,14,15	ALLPST
	(Pa プログラマー(CN2) Vcc1 GND2,4 D35 BUSY18 D27 D16 D05 ACK16	(Parallel BDN プログラマー(CN2) Vcc 1 <> GND 2,4 <> BU SY 18 <> D 2 7 <> D 1 6 <> D 0 5 <> ACK 16 <>	(Parallel B D M) プログラマー(CN2) Vcc 1 <> 9,25 GND 2,4 <> 3,5,11,20,23 D 3 5 <> 7 BUSY 18 <> 10 D 2 7 <> 2 D 1 6 <> 4 D 0 5 <> 8 ACK 16 <> 12,13,14,15

#### 2. DIPSW ALL OFF 3.プログラムの入手先

CQ出版社「インターフェース2009.9月号」付録CD - ROM。

評価版 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.isp?nodeld=012726

### ARM (Open OCD)

1.接続 (1.)	(Wiggler)	
プログラマー(CN2)		<b>ターゲ</b> ット(JTAG 20pin)
Vcc 1	<>	1,2 Vref( <b>電源を供給します</b> )
D 1 6	<>	7 T M S
D 2 7	<>	9 TCK
D 3 8	<>	5 TDI
D 4 9	<>	15 n S R S T
( ACK 16	<>	11 RTCK )
BUSY 18	<>	13 TDO
/ D 0 2 0	<>	3 nTRST
GND 2 4	<>	4.6.8

### 2. DIPSW

2

#### 3.プログラムの入手先 http://www.cygwin.com/ Cygwin setup.exe http://www.vagarto.de/ OpenOCD yagarto-tools-20091223-setup.exe ARM Toolchains arm-2010q1-188-arm-none-eabi.exe http://www.codesourcery.com/sqpp/lite/a http://homepage1.nifty.com/jr4qpv/cwt/giveio.htm Driver **GIVEIO.SYS** http://homepage1.nifty.com/jr4gpv/cwt/giveio.htm Installer instdrv016.lzh http://homepage1.niftv.com/paraffin/software/index.html#INSTDRV ftp://sources.redhat.com/pub/gdb/releases/insight-6.1.tar.bz2 Insight insight-6.1.tar.bz2 OCD commander http://www.macraigor.com/ocd cmd.htm

### Altera (Quartus)

1.接続	(Byt	eBlasterMV	)	
プログラ	<b>マ</b> −(CN2)			<b>ターゲ</b> ット(10P)
Vo	cc 1	<>	4	Vref(電源を供給します)
GN	ID 2,4	<>	2,10	GND
D	0 5	<>	7	ТСК
D	16	<>	10	T M S
D	6 1 1	<>	2	TDI
B U S	Y 18	<>	4	TDO
2. DIPSW (ON)	0			
3.プログラムの。	入手先			
Ouartus		[トニヽノミンフ ね	t士がテつの	

CQ出版社 'トランジスタ技術2006.4月号」付録CD - ROM Quartus Altera社HPhttp://www.altera.co.ip/support/software/download/sof-download center.html

# Lattice (ispVM (ispLEVER)) 1 培结

<b>1. 接続</b> (H	W7265-DL2)		
プログラマー(CN2)			ター ゲット(10P)
Vcc 1	<>	1	Vref(電源を供給します)
GND 2,4	<>	7	GND
ACK 16	<>	2	TDO/SDOUT
D 0 5	<>	3	TDI/SDIN
D 2 7	<>	6	TMS/MODE
D 1 6	<>	8	TCK/SCLK
2 . DIPSW (ON) 1 3			

### 3.プログラムの入手先

CO出版社「ディジタル・デザイン・テクノロジー No.1」付録DVD is p V M (ispLEVER) Lattice社Hhttp://www.latticesemi.com/products/designsoftware/ispvmsystem/index.cfm/

### XILINX (ISE WebPACK(iMPACT))

	•					
1.接続	( P	arallel Cable	)			
	プログラマー(CN2)	)	(6P)	(14P)	ターゲット	
	Vcc 1	<>	1	2	Vref(電源を供給します	<b>5</b> )
	GND 2,4	<>	6	, • • • , 13	GND	
	D 2 7	<>	2	4	T M S	
	D05	<>	5	10	TDI	
	D16	<>	3	6	ТСК	
	SEL 19	<>	4	8	TDO	
	BUSY 18	▲				
	PE 14					
2. DIPS	W (ON)	3				
ミ プログ	プラムの入手先					

ISE WebPACK CQ出版社「デザインウェーブマガジン2007.7月号」付録DVD (iMPACT) Xilinx社ホームページhttp://japan.xilinx.com/tools/webpack.htm

### SH-2 (特殊電子回路さんのJTAG ICEを使って見ました。) 1

1.接続	Altera Cable			
プログラマー(CN2)		<b>ター ゲット</b> (14P)		
Vcc 1	<>	11 Vref(電源を供給します)		
GND 2,4	<> 9,10,12,1	3,14 GND		
D 0 5	<>	1 TCK		
BUSY 18	<>	3 TDO		
D 1 6	<>	5 T M S		
D6 11	<>	6 TDI		
2.DIPSW (ON) 0 (Alter	a Cable を使用する場合	(1)		
3.プログラムの入手先	CQ出版社 インターフェ-	-ス2006.9月号 付録CD-ROM		
http://www.tokudenkairo.co.jp/jtag/cq7144a.html				

# V850 (特殊電子回路さんのJTAG ICEを使って見ました。)

1.接続	Altera Cable		
プログラマー(CN2)		ター	ゲット(10P)
Vcc 1	<>	1 Vref	(電源を供給します)
GND 2,4	<>	10 G N I	)
D 0 5	<>	2 DCH	< colored and set of the set of t
BUSY 18	<>	5 D D O	)
D 1 6	<>	3 D M	S
D611	<>	4 DDI	
(1K プルアップ、リセットS)	W to GND)	6 D R S	5 T
2.DIPSW (ON) 0 (Alter	a Cable を使	用する場合	)

3.フログラムの入手先

http://www.tokudenkairo.co.jp/jtag/cg850.html